

Materia Legislativa - 375/2025

Tipo: IND - Indicação

Data: 31 de Janeiro de 2025

Ementa: sugerir a manutenção e reparo dos tetos do CMEI Hilda Ramos de Souza, localizado no Setor Parque da Colina II, e também das canaletas da parte elétrica que estão expostas.

